
M=-38800
M=-38600
M=-38400
M=-38200
M=-38000
M=-37800
M=-37600
M=-37400
P=109500
P=109300
P=109100
P=108900
P=108700
P=108500
P=108300
P=108100
P=107900
P=107700
P=107500
UE-1
UE-2
ARRUAMENTO 1.1
ARRUAMENTO 2.1
ARRUAMENTO 3.1
ARRUAMENTO 4.1
ARRUAMENTO 5.1
ARRUAMENTO 6.1
ARRUAMENTO 7.1
ARRUAMENTO 8.1
ARRUAMENTO 9.1
ARRUAMENTO 10.1
ARRUAMENTO 11.1
ARRUAMENTO 12.1
ARRUAMENTO 13.1
ARRUAMENTO 14.1
ARRUAMENTO 15.1
ARRUAMENTO 16.1
ARRUAMENTO 17.1
ARRUAMENTO 18.1
ARRUAMENTO 19.1
ARRUAMENTO 20.1
ARRUAMENTO